




V I N	
ナンバープレート	
走行距離	31232 km

測定結果・2019/04/26 23:47







可能なサービス

検知結果



- 目視検査で1本から複数本のタイヤの交換または修理の必要性がわかりました。
- 1本以上のタイヤを交換する必要があります。ローテーションはお勧めしません。

Chip Bergquist  
012345678901234567890123456789  
cbergquist@tireprofiles.com  
Rattle while breaking.  
TPMSステータス: on  
ホイールロック: Yes  
車両カラー: Green



良好

もうすぐ交換

直ぐに交換